

産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿

2026年1月

会社名:美幌運送(株)

施設名:高野第1管理型最終処分場

施設種別:最終処分場(管理型)

許可番号:網環生第643号

分類	種類		結果
埋め立てた産業廃棄物 (種類、数量t)			
	計		-
点検と措置	擁壁	点検日と結果	5日 異常なし
		損壊するおそれがある場合の 必要な措置日と内容	-
点検と措置	遮水工	点検日と結果	5日 異常なし
		遮水効果が低下するおそれ ある場合の必要な措置日と内容	-
水質検査	地下水(埋立前)	地下水25項目+ダイオキシン類	-
		電気伝導率(mS/m)	-
		塩化物イオン	-
	地下水(埋立後)	地下水25項目+ダイオキシン類	-
		電気伝導率(mS/m)	採取日:19日 結果日:2月2日 結 果 第1井戸:19 第2井戸:51.7
		塩化物イオン	採取日:19日 結果日:2月2日 結 果 第1井戸:5.5 第2井戸:10.4
	放流水(埋立前)	排水基準44項目+ダイオキシン類	-
		PH	-
		BOD(mg/l)	-
		COD(mg/l)	-
		SS(mg/l)	-
	放流水(埋立後)	窒素含有量(mg/l)	-
		排水基準44項目+ダイオキシン類	-
		PH	-
		BOD(mg/l)	-
		COD(mg/l)	-
必要な措置	原因調査	調査年月日、結果	-
	必要な措置	措置年月日、内容	-
点検と措置	調整池	点検日と結果	-
		損壊するおそれがある場合の 必要な措置日と内容	-
点検と措置	浸出液処理設備	点検日と結果	-
		機能に異常がある場合の措置日と内容	-
点検と措置	導水管又は配管の防凍 措置	点検日と結果	-
		防凍措置に異常がある場合の 必要な措置日と内容	-
埋立残余容量(m³)	残余容量の測定日と結果		-